

# Floor Sealer/ Finish

Глянцевая защитная эмульсия без солей металлов



## Назначение и свойства:

Безвредное для окружающей среды защитное покрытие для пола. Акриловая эмульсия разработана из специального запатентованного полимера. Не содержит солей металлов, фталатов, алкилфеноловых азоноразрушающих веществ. Не требует частого применения высокоскоростного полировщика. Пленка обладает износостойкостью, грязеотталкивающим эффектом, не скользкая. Применяется на всех твердых и эластичных поверхностях, кроме деревянных незащищенных полов. Сертифицировано организацией по охране окружающей среды США Green Seal. Сухой остаток 20%. pH~11,5.

## Области применения

Применяется на любых водостойких твердых и эластичных напольных поверхностях: граните, мраморе, бетонных поверхностях, террасо, ПВХ, линолеуме, резине, за исключением уложенных в зонах с высокой влажностью. Можно применять на импрегнированных деревянных и пробковых полах. Не применять на не обработанных деревянных полах. Применению для защиты не пористых поверхностей должна предшествовать проба на прилипание.

## Применение:

Перед использованием средства обязательно удалите мусор, пропылесосьте, промойте, нейтрализуйте и хорошо просушите поверхность. Канистру перед применением взболтайте. Нанести без разведения на поверхность и равномерно распределить тонким слоем, с помощью плоского мопа. НЕ ДОПУСКАТЬ ВАСЫХАНИЯ МОПА. Пробку канистры закрывать сразу.

### • Нанесение защитного слоя

1. В зависимости от видов загрязнений (послестроительные, жировые загрязнения) тщательно промойте (удалите старый лак) пол соответствующим средством.
2. Промойте чистой водой и полностью просушите поверхность.
3. Вылейте на пол около 300 мл средства и равномерно распределите его специальной шубкой, или микрофибровым мопом, тонким слоем по участку площадью порядка 10 – 15 м<sup>2</sup>.
4. Незамедлительно приступайте к нанесению аналогичным образом раствора на соседний участок пола. Двигайтесь от стены к стене и покрывайте пол полосами не шире 2-х метров. Действуйте быстро чтобы полосы сливались между собой.
5. Перед повторным нанесением сделайте выдержку 20 – 30 минут, необходимую для высыхания очередного слоя. Только хорошо просохшие слои образуют прочную блестящую поверхность. До полного высыхания последнего слоя (порядка 2-х часов) по покрытию не ходить. Мокрую уборку проводить не ранее чем через 12 часов, после полного высыхания последнего слоя.
6. Нанесите 2 – 4 слоя. Для равномерного высыхания защитного покрытия: отключить систему подогрева пола, закрыть окна и двери.
7. По окончании работы моп промойте под струей воды.
8. Через 2 часа, после полного высыхания последнего слоя, отполируйте поверхность высокоскоростной полировочной машиной.




### • Спрей – Клининг

1. Наполните распылитель нейтральным чистящим средством, например Floor Cleaner.
2. Нанесите средство с помощью распылителя на загрязненный участок пола и приступайте к обработке с помощью однодисковой машины с красным падом.
3. Загрязненные пады переворачивайте, потом заменяйте чистыми.
4. Оставшиеся после спрей-чистки высохшие мутные (белёные) следы затираются чистым красным или белым падом.
5. Остатки пыли после полировки собрать сухим мопом или пылесосом.
6. Грязные пады замочите в растворе средства Floor Stripper 1:16 на 20 – 30 мин, промойте под струей воды, стряхните и просушите.



### • Восстановление защитного слоя

1. Спрей – клининг изношенного участка.
2. Разведите Restorit в холодной воде (1:4) 250 мл на 1 л воды.
3. Промойте чистой водой и полностью просушите поверхность.
4. Вылейте на пол около 300 мл средства и равномерно распределите его специальной шубкой, или микрофибровым мопом, тонким слоем по участку площадью порядка 10 – 15 м<sup>2</sup>.
5. Перед повторным нанесением сделайте выдержку 20 – 30 минут, необходимую для высыхания очередного слоя. Только хорошо просохшие слои образуют прочную блестящую поверхность. До полного высыхания последнего слоя (порядка 2-х часов) по покрытию не ходить. Мокрую уборку проводить не ранее чем через 12 часов, после полного высыхания последнего слоя.
6. Нанесите 2 – 3 слоя. Для равномерного высыхания защитного покрытия: отключить систему подогрева пола, закрыть окна и двери.
7. По окончании работы моп промойте под струей воды.
8. Через 2 часа, после полного высыхания последнего слоя, отполируйте поверхность высокоскоростной полировочной машиной.



Расход на 1 кв. метр:

## Хранение:

Хранить при температуре от 5°C до 30°C. Не допускать замерзания. Срок хранения 2 года.

