

Restorit

Средство для восстановления полимерной защиты



Назначение и свойства:

Средство для ухода и восстановления потертого защитного покрытия. Разведенная эмульсия наносится на пол с помощью мопа, или поломоечной машины в концентрации от 1:4 до 1:20, и после высыхания полируется высокоскоростной машиной. В разы сокращает расходы на замену полимерного слоя. Не ароматизировано. pH~9,5

Области применения

Применяется для восстановления полируемых высокоскоростными машинами финишных покрытиях на любых водостойких твердых и эластичных напольных поверхностях.

Применение:

Перед использованием средства обязательно удалите мусор, пропылесосьте, промойте и хорошо просушите поверхность. Канистру перед применением взболтайте. Пробку канистры закрывать сразу.

• Спрей – Клининг

1. Наполните распылитель рекомендуемым раствором нейтрального чистящего средства, например Floor Cleaner, Concur, Compare.
2. Нанесите средство с помощью распылителя на загрязненный участок пола и приступайте к обработке с помощью однодисковой машины с красным или микрофибровым падом.
3. Загрязненные пады переворачивайте, потом заменяйте чистыми.
4. Оставшиеся после спрей-чистки высохшие мутные (белёдые) следы затираются (наполировываются) чистым красным или белым падом.
5. Остатки пыли после полировки собрать сухим мопом или пылесосом.
6. Грязные пады промойте под струей воды, стряхните и положите на сухую.



• Восстановление защитного слоя

1. Спрей – клининг изношенного участка.
2. Разведите Restorit в холодной воде (1:4) 250 мл на 1 л воды.
3. Промойте чистой водой и полностью просушите поверхность.
4. Вылейте на пол около 300 мл средства и равномерно распределите его специальной шубкой, или микрофибровым мопом, тонким слоем по участку площадью порядка 10 – 15 м².
5. Перед повторным нанесением сделайте выдержку 20 – 30 минут, необходимую для высыхания очередного слоя. Только хорошо просохшие слои образуют прочную блестящую поверхность. До полного высыхания последнего слоя (порядка 2-х часов) по покрытию не ходить. Мокрую уборку проводить не ранее чем через 12 часов, после полного высыхания последнего слоя.
6. Нанесите 2 – 3 слоя.
7. Для равномерного высыхания защитного покрытия: отключить систему подогрева пола, закрыть окна и двери.
8. По окончании работы моп промойте под струей воды.
9. Через 2 часа, после полного высыхания последнего слоя, отполируйте поверхность высокоскоростной полировочной машиной (от 1500 об/мин).



• Нанесение микрозащиты на полируемые защитные покрытия

1. Разведите Restorit в холодной воде (1:20) 500 мл на 10 л воды.
2. Налейте раствор в бак чистой воды поломоечной машины и обработайте напольное покрытие по всей ширине помещения в режиме ежедневной уборки.
3. Процедуру повторяйте один раз в неделю.
4. Один раз в две недели полируйте поверхность высокоскоростной полировочной машиной (от 1500 об/мин).



Расход на 1 кв. метр:

Хранение:

Хранить при температуре от 5°C до 30°C. Не допускать замерзания. Срок хранения 2 года.



Не допускайте замерзания